



- Recuperação de grama.
- Instalação de equipamentos urbanos.
- Limpeza final do local de trabalho e canteiro de obra.

#### 4. Relatório Fotográfico

Foto 02: Situação atual das barracas.



Fonte: SEINFRA, 2022.

Foto 03: Bancos a serem substituídos.



Fonte: SEINFRA, 2022.



Foto 04: Instalação das barracas.



Fonte: SEINFRA, 2022.

Foto 05: Vegetação existente do terreno que deve ser recuperada.



Fonte: SEINFRA, 2022.

Foto 06: Ponto de ônibus.



Fonte: SEINFRA, 2022.

Foto 07: Mastros e placa em concreto que serão removidos.



Fonte: SEINFRA, 2022.

## **5. Especificações Técnicas**

### **Demolição e Limpeza da Área**

Limpeza do terreno

Demolição de piso de pedra portuguesa.

Remoção de tronco de árvore e equipamentos urbanos defazados.

### **Urbanização e Paisagismo**

Execução do passeio e calçada em concreto.

Implantação de duas rampas para acessibilidade da praça.

Pintura de poste.

Instalação de piso tátil em todo o passeio.

Fornecimento e plantio de grama batatais em placas.

Instalação de pergolado em madeira fixado em concreto.

### **Equipamentos**

Instalação de abrigo de ônibus, tipo chalé, com banco.

Instalação de 03 bancos de madeira com encosto e pé de ferro fundido fincados ao chão.

Instalação de 04 lixeiras em fibra de vidro (50L) fixadas ao poste.

  
CAU A 267879-9