

RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO

	Foto:	Local:
	01	Praça da Mulher
	Comentários	
<p>Local de intervenção das barracas.</p>		

	Foto:	Local:
	02	Praça da Mulher
	Comentários	
<p>Bancos a serem substituídos.</p>		

RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO

	Foto:	Local:
	03	Praça da Mulher
	Comentários	
<p>Mastros e placa de concreto que serão removidos.</p>		

	Foto:	Local:
	04	Praça da Mulher
	Comentários	
<p>Situação atual das barracas.</p>		

RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO

	Foto:	Local:
	05	Praça da Mulher
	Comentários	
<p>Vegetação existente do terreno que deve ser recuperada.</p>		

	Foto:	Local:
	06	Praça da Mulher
	Comentários	
<p>Área destinada ao novo ponto de ônibus.</p>		

RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO